



Manometry



MG1-63

Manometry MG1-63

Manometry wypełnione gliceryną, gwint 1/4 BSP, przyłącze radialne, tarcza o średnicy 63 mm, skalowana w barach i psi, zakres ciśnień od 1bara do 1000 bar, klasa dokładności 1,6.



MG3-63

Manometry MG3-63

Manometry wypełnione gliceryną, gwint 1/4 BSP, przyłącze tylne, tarcza o średnicy 63 mm, skalowana w barach i psi zakres ciśnień od 1bara do 1000 bar, klasa dokładności 1,6.



MG1-100

Manometry MG1 100

Manometry wypełnione gliceryną, gwint 1/2 BSP, przyłącze radialne, tarcza o średnicy 100 mm, skalowana w barach i psi, zakres ciśnień od 1bara do 1000 bar, klasa dokładności 1,6.



WG1-63

Wakuometry

Wakuometry wypełnione gliceryną, gwint 1/4 BSP, przyłącze radialne, tarcza o średnicy 63 mm, skalowana w barach i psi, klasa dokładności 1,6.